





Несчастный случай при проведении погрузо-разгрузочных работ отходов семян подсолнечника в охранной зоне ВЛ-110 кВ автомобилем «Вольво» непосредственно под проводами ВЛ, находящимися под напряжением. Водитель получил смертельную электротравму.



Несчастный случай при производстве несанкционированных работ в охранной зоне ВЛ-110 кВ с применением крана-манипулятора. Водитель получил тяжелую электротравму.



Несчастный случай при перекрытии на удилице в охранной зоне ВЛ-110 кВ
Рыбак получил смертельную электротравму.



Удочка со следами воздействия электрической дуги



Знаки безопасности «Ловля рыбы смертельно опасна!» на опорах ВЛ на месте НС